



|      |                     |
|------|---------------------|
| 計畫名稱 |                     |
| 工程編號 | FPJH1110005076      |
| 工程名稱 | 111年花蓮縣豐濱國中活動中心整修工程 |
| 工程地點 | 花蓮縣豐濱鄉              |
| 編製日期 | 112 年 4 月 日         |

## 成果報告書



花蓮縣豐濱國民中學


# 施 工 照 片


|     |                    |                                                                                      |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明  | 拍攝日期<br>112年01月10日 |    |
| 告示牌 | 地點                 |                                                                                      |
|     | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明  | 拍攝日期<br>112年01月10日 |   |
| 施工前 | 地點                 |                                                                                      |
|     | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明  | 拍攝日期<br>112年01月10日 |  |
| 施工前 | 地點                 |                                                                                      |
|     | 豐濱國中               |                                                                                      |





# 施 工 照 片


|     |                    |                                                                                      |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明  | 拍攝日期<br>112年01月10日 |    |
| 施工前 | 地點                 |                                                                                      |
|     | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明  | 拍攝日期<br>112年01月10日 |   |
| 施工前 | 地點                 |                                                                                      |
|     | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明  | 拍攝日期<br>112年01月10日 |  |
| 施工前 | 地點                 |                                                                                      |
|     | 豐濱國中               |                                                                                      |





# 施 工 照 片

|     |                    |                                                                                      |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明  | 拍攝日期<br>112年01月10日 |    |
| 施工前 | 地點                 |                                                                                      |
|     | 豐濱國中               |    |
| 說明  | 拍攝日期<br>112年01月10日 |   |
| 施工前 | 地點                 |                                                                                      |
|     | 豐濱國中               |   |
| 說明  | 拍攝日期<br>112年01月10日 |  |
| 施工前 | 地點                 |                                                                                      |
|     | 豐濱國中               |  |





# 施 工 照 片


|            |                    |                                                                                      |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明         | 拍攝日期<br>112年03月19日 |    |
| 變壓器施工中     | 地點<br>豐濱國中         |                                                                                      |
| 說明         | 拍攝日期<br>112年03月22日 |   |
| 插卡式轉儲電表施工中 | 地點<br>豐濱國中         |                                                                                      |
| 說明         | 拍攝日期<br>112年03月16日 |  |
| 冷氣室外機施工中   | 地點<br>豐濱國中         |                                                                                      |





# 施 工 照 片

|            |                    |                                                                                      |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明         | 拍攝日期<br>112年03月28日 |    |
| 漆線施工中      | 地點                 |                                                                                      |
|            | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明         | 拍攝日期<br>112年03月25日 |   |
| 研磨、裂縫修補施工中 | 地點                 |                                                                                      |
|            | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明         | 拍攝日期<br>112年03月04日 |  |
| 裂縫修復施工中    | 地點                 |                                                                                      |
|            | 豐濱國中               |                                                                                      |





# 施 工 照 片


|                  |                    |                                                                                      |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明               | 拍攝日期<br>112年04月13日 |    |
| 油漆<br>施工中        | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                      |
| 說明               | 拍攝日期<br>112年03月18日 |   |
| 不鏽鋼<br>壓條<br>施工中 | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                      |
| 說明               | 拍攝日期<br>112年03月16日 |  |
| 冷氣<br>施工中        | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                      |





## 施 工 照 片


|                |                    |                                                                                      |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明             | 拍攝日期<br>112年03月17日 |    |
| 洗洞施工中          | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                      |
| 說明             | 拍攝日期<br>112年03月17日 |   |
| 室外機基座施工中       | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                      |
| 說明             | 拍攝日期<br>112年03月25日 |  |
| 既有PU球場破損處修補施工中 | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                      |






## 施 工 照 片


|                |                    |                                                                                      |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明             | 拍攝日期<br>112年03月04日 |    |
| Epoxy 灌注施工中    | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                      |
| 說明             | 拍攝日期<br>112年01月28日 |   |
| SDI 既有鐵捲門修繕施工中 | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                      |
| 說明             | 拍攝日期<br>112年03月09日 |  |
| 水性水泥漆粉刷施工中     | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                      |





# 施 工 照 片

|                      |                    |                                                                                      |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明                   | 拍攝日期<br>112年04月06日 |    |
|                      | 地點                 |                                                                                      |
| 攔球網修繕完成照             | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明                   | 拍攝日期<br>112年04月06日 |   |
|                      | 地點                 |                                                                                      |
| 彩色浪板完成照              | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明                   | 拍攝日期<br>112年04月06日 |  |
|                      | 地點                 |                                                                                      |
| 鋪設5mmPU<br>彈性止滑面漆完成照 | 豐濱國中               |                                                                                      |





# 施 工 照 片


|                 |                    |                                                                                                        |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明              | 拍攝日期<br>112年04月06日 |  <p>2023 04 06</p>   |
| 看台磁磚完成照         | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                                        |
| 說明              | 拍攝日期<br>112年04月06日 |  <p>2023 04 06</p>  |
| 20W-LED 吸頂桶燈完成照 | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                                        |
| 說明              | 拍攝日期<br>112年04月06日 |  <p>2023 04 06</p> |
| 天井燈泡更新完成照       | 地點<br><br>豐濱國中     |                                                                                                        |





# 施 工 照 片

|                  |                    |                                                                                      |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明               | 拍攝日期<br>112年04月06日 |    |
| 箱型冷氣機 32.7KW 完成照 | 地點                 |                                                                                      |
|                  | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明               | 拍攝日期<br>112年04月06日 |   |
| 箱型冷氣機 14KW 完成照   | 地點                 |                                                                                      |
|                  | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明               | 拍攝日期<br>112年04月06日 |  |
| 冷氣室外機完成照         | 地點                 |                                                                                      |
|                  | 豐濱國中               |                                                                                      |





# 施 工 照 片

|                      |                    |                                                                                      |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 說明                   | 拍攝日期<br>112年04月06日 |    |
| 完成照                  | 地點                 |                                                                                      |
|                      | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明                   | 拍攝日期<br>112年04月06日 |   |
| 標線繪製完成照              | 地點                 |                                                                                      |
|                      | 豐濱國中               |                                                                                      |
| 說明                   | 拍攝日期<br>112年04月06日 |  |
| 照<br>不銹鋼滾輪式羽球柱(含網)完成 | 地點                 |                                                                                      |
|                      | 豐濱國中               |                                                                                      |





-END-